

Estado Vigente de la Autopista

Autopista: Mazatlán Culiacán

Fecha 21/07/2019 07:00:00

Periodo 06:45 - 07:00

Tipo Normal

EVAId 293909

Valores generados de acuerdo a actividad de los últimos 15 minutos
(UTC-07:00) Mazatlán

Aforo de la vía y tiempos de recorrido

* Aplica solo en periodos de 15 minutos

** Aplica solo cuando los valores de tiempo de recorrido son diferente a cero (0)

N >>> S = Norte a Sur

S >>> N = Sur a Norte

Kilometraje	Cantidad de vehículos		Velocidad media		Ocupación de la vía		Tiempo de recorrido	
	N >>> S	S >>> N	N >>> S	S >>> N	N >>> S	S >>> N	N >>> S	S >>> N
			Km/h	Km/h	%	%	min	min
0-26	13	9	100	38	9	217	15	41
26-51	19	33	92	83	7	19	16	18
51-72	0	0	0	0	0	0	0	0
72-108	0	0	0	0	0	0	0	0
108-140	0	0	0	0	0	0	0	0
140-166	0	0	0	0	0	0	0	0
166-180	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	32	42	0	0	0	0	31	59

Tiempos de recorrido punto a punto

De	A	Media	Máximo	Mínimo	Vel media	Exceso velocidad
		min	min	min	Km/h	% vehículos
El Vainillo	Marmol	32	48	21	84	0
Marmol	Costa Rica	84	0	0	0	0
Costa Rica	San Pedro	11	0	0	0	0
San Pedro	Costa Rica	11	0	0	0	0
Costa Rica	Marmol	84	0	0	0	0
Marmol	El Vainillo	29	51	21	91	0

Tiempo de Cruce en Plaza de cobro

* Incluye tiempo de aproximación a la caseta + tiempo de espera en fila + tiempo de atención o cobro

N >>> S = Norte a Sur

S >>> N = Sur a Norte

		N >>> S s	S >>> N s
Caseta	Marmol	0	115
Caseta	Costa Rica	0	0

Condiciones Atmosféricas

Estación meteorológica # 1- Plaza de Marmol - Km. 26+300				
	Velocidad viento	Temperatura	Precipitación	Visibilidad
	Km/h	°C		Km
Actual	-1	-1	Error	0.00
Máximo día	-1	-1	No aplica	0.00
Mínimo día	-1	-1	No aplica	0.00

Estación meteorológica # 2- Plaza de San Pedro - Km. 197+100				
	Velocidad viento	Temperatura	Precipitación	Visibilidad
	Km/h	°C		Km
Actual	-1	-1	Error	0.00
Máximo día	-1	-1	No aplica	0.00
Mínimo día	-1	-1	No aplica	0.00

Estación meteorológica # 3- Plaza de Vainillo- Km. 247+000				
	Velocidad viento	Temperatura	Precipitación	Visibilidad
	Km/h	°C		Km
Actual	0	28	Lluvia moderada	4.69
Máximo día	-1	-1	No aplica	0.00
Mínimo día	-1	-1	No aplica	0.00

Páneles de información variable

El Vanillo A	247+300	Activo		12/07/2019 12:06:33 -
El Chilillo	266+650	Activo	UTILIZA EL CINTURON DE SEGURIDAD NO MANEJES CANSADO NI DESVELADO EMERGENCIAS 01800 295 58 58	13/07/2019 08:43:53 -
El Vainillo B	246+800	Activo	UTILIZA EL CINTURON DE SEGURIDAD NO MANEJE CANSADO NI DESVELADO EMERGENCIAS 016677 18 42 60	17/07/2019 11:13:47 -
Marmol	26+300	Activo	PRECAUCION DISMINUYA SU VELOCIDAD MANTENIMIENTO KM 167+700 AL KM 167+900 VEL MAX 60KM/HR EMERGENCIAS 016677 18 42 60	21/07/2019 01:54:45 -

Teléfonos SOS / Incidentes

Número de llamadas que generaron un incidente:	0		
Control de incidentes	Iniciados totales en el periodo	Vigentes al fin del periodo	Cerrados durante el periodo
Número de incidentes:	0	4	0

885	ZONAS DE CONSERVACIÓN Y FENÓMENOS GEOLÓGICOS	04/07/2019 12:03:39	Confirmado	Precaución disminuya su velocidad, reducción de carril por mantenimiento del km 264+900 al km 264+300 dirección norte, velocidad máxima 60 km/hr.
919	ZONAS DE CONSERVACIÓN Y FENÓMENOS GEOLÓGICOS	11/07/2019 11:23:40	Confirmado	Precaución disminuya su velocidad reducción de carril por mantenimiento del Km 254+800 al Km 254+000 con dirección al sur, Velocidad máxima 60 km/hr.
952	ZONAS DE CONSERVACIÓN Y FENÓMENOS GEOLÓGICOS	17/07/2019 10:08:49	Confirmado	Precaución disminuya su velocidad reducción de carril por mantenimiento del km 167+700 al km 167+900 con dirección al norte , Velocidad Máxima 60 km/hr.
967	ZONAS DE CONSERVACIÓN Y FENÓMENOS GEOLÓGICOS	21/07/2019 06:47:11	Confirmado	Precaución disminuya su velocidad reducción de carril por mantenimiento km 167+200 al km 166+900 dirección Sur Vel Max 60 km/hr.